

ANEXO N° 2 : Criterios para la priorización de los problemas encontrados

00262

N°	PROBLEMA	ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
1	Infraestructura insuficiente y la que existe no cumple con los estándares exigidos por Norma Técnica de Infraestructura de Hospital de III Nivel, a ello se suma la imposibilidad de construir o hacer adecuaciones, por ser patrimonio cultural. De esta manera, no se cuenta con camas suficientes para atender las complicaciones de las especialidades quirúrgicas pediátricas (Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Urología, Oftalmología), área de aislados según número de camas, UCI neonatal es insuficiente y con hacinamiento, así como el área de neonatos referidos, en ambos casos no alcanza para contener la demanda interna y externa de los pacientes, poniendo en riesgo la atención.	ADQUISICIÓN DE TERRENOS
2	La Casa de Fuerza se ubica en un área del sexto piso del edificio antiguo y no está configurada para las necesidades del hospital. Es necesario contar con un área de aproximadamente 500m2 que se encuentre en una zona abierta.	CASA FUERZA
3	El sistema de administración de archivos es, en la actualidad, altamente complejo, costoso y de eficiencia limitada, que demanda mayor infraestructura y equipamiento para su operación, por lo que debe de proyectarse la incorporación de un sistema digital de historias clínicas y archivo.	GESTIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
4	-No se cuenta con un área para procedimientos de Urodinamia que se encuentre cercana a la Consulta Externa. -No cuentan con ambientes para la atención de Climaterio, Urología ni Puerperio. Los consultorios de Ginecología y obstetricia, no cuentan con baño ni ambiente de preparación del paciente para el examen. -Reducido espacio en los consultorios de Gineco - Obstetricia que imposibilita realizar los procedimientos especializados ejm. Urodinamia y Colposcopia. -No se cuenta con un Área de seguimiento ovulatorio, área de aspiración folicular y transferencia de embriones. -Especialidades médicas (Psiquiatría, Endocrinología, Neumología adulto no están ubicados en los lugares adecuados.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
5	No se cuenta con almacén intermedio de residuos sólidos	NUEVA INFRAESTRUCTURA
6	No se cuenta con sistema de digitalización documentaria correspondientes a procedimientos de ejecución presupuestaria (expedientes de servicios, ordenes de compras, conformidad, etc.)	NUEVA INFRAESTRUCTURA
7	La iluminación es débil y requiere de forma permanente energía eléctrica para habilitar la visualización documentaria.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
8	Hacinamiento de los archivos de la Oficina de Personal-legajos, por lo que se requiere contar con un ambiente adecuado para la administración y archivo de la documentación fuente de RRHH, así mismo requiere implementar un sistema de legajo informatizado.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
9	La Oficina de Personal no cuenta con un sistema informático integral que procese la información de personal, Legajos, Control de Asistencia, Capacitación, Presupuesto, Remuneraciones, Bienestar de Personal y Seguridad y Salud en el Trabajo.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
10	No se cuenta con un ambiente independiente para consultorio médico de personal.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
11	-No se cuenta con un área de recreación y relajación para el personal. -Se requiere incluir equipamiento de relajación y actividad física, así como mobiliario para uso personal de los trabajadores como los casilleros.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
12	Se cuenta con un ambiente de cuna - guardería insuficiente para el número de personal mujeres en edad fértil que se tiene en la institución.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
13	Se cuenta con un ambiente de lactario institucional que no responde a la normativa vigente; requiere fortalecer el equipamiento.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
14	El mantenimiento para los equipos biomédicos se realiza en los pasillos del sótano por que no cuenta con un área física especializada para cada tipo de equipo.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
15	El área de Lavandería presenta temperaturas muy altas producto del funcionamiento de la maquinaria. No se cuenta con un sistema de recirculación de aire ni aclimatación, lo cual afecta a los trabajadores.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
16	La planta de oxígeno se encuentra ubicada en el primer piso, la misma que provee O ₂ al 92% cuando la norma exige que debe ser al 99%, lo que demanda con urgencia su mejora.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
17	Los equipos biomédicos que requieren mantenimiento preventivo y correctivo no cuentan con un ambiente adecuado para su almacenamiento. En la actualidad se usa un ambiente inadecuado para su correcta manipulación, requiriéndose un área de mayor metraje y acondicionamiento ambiental para su operación.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
18	No cuenta con un sistema de agua contra incendios que comprenda almacenamiento independiente y sistema de rociadores.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
19	Los Televisores que son utilizados para el circuito cerrado institucional se encuentran con fallas (existen actualmente 12 TV de los cuales 9 están rotos).	NUEVA INFRAESTRUCTURA



E. CHAVEZ

20	Los reflectores externos ubicados en el frontis del hospital se encuentran inoperativos, por lo que se requiere su reposición de acuerdo a las últimas tecnologías (con temporizador).	NUEVA INFRAESTRUCTURA
21	Los módulos de informes ubicados en los diversos ambientes de consulta externa y emergencia se encuentran en mal estado, se requiere su reposición.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
22	La tecnología del equipamiento informático es limitada y no se cuenta con una red de internet inalámbrica para el desarrollo de las actividades de rutina. Los puntos de red son insuficientes	NUEVA INFRAESTRUCTURA
23	El almacenamiento de medicamentos, vacunas, material médico, insumos de laboratorio se realiza en almacenes con difícil acceso a las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), puesto que no se cuenta con almacenes propios que las garanticen.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
24	No se cuenta con un área de mezclas intravenosas ni para colocar la cabina de flujo vertical según la NTS N° 021-MINSAIDGSP-V-03 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud" Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, de categorización de Establecimiento Farmacéutico.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
25	El anaquel de acero inoxidable para los maletines de las ambulancias requiere reposición ya que actualmente se usa uno de melanine, de manera temporal.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
26	La UPSS Consulta externa no cuenta con área de Jefatura Médica ni área de secretaría.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
27	No se cuenta con desfibrilador ni coche de paro (deben ubicarse en el tópico de Enfermería)	NUEVA INFRAESTRUCTURA
28	Los Comités de Selección no cuentan con un área para el desarrollo de sus funciones. Se realiza con dificultades de espacio en la misma área donde trabaja el Presidente de cada Comisión.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
29	Las áreas Administrativas no cuentan con sistemas de aclimatación lo que afecta la productividad de los trabajadores.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
30	Los equipos audiovisuales se encuentran en mal estado (cámaras fotográficas), solo cuentan con 01 cámara lo que resulta insuficientes para la cobertura de las actividades que se realizan en simultaneo. No cuenta con Micrófono pechero, filmadora, tripode, etc.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
31	Los parlantes están presentando fallas y sobrepasan su vida útil por lo que se requiere su reposición inmediata	NUEVA INFRAESTRUCTURA
32	No cuenta con equipo multimedia para el desarrollo de las diversas actividades protocolares y académicas de las diversas departamentos, oficinas y servicios de la Institución.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
33	No se cuentan con equipos y mobiliarios suficientes para las áreas admisión, archivo y asistenciales de equipos de cómputo y sistemas óptimos	NUEVA INFRAESTRUCTURA
34	La Oficina de Personal no cuenta con un ambiente para desarrollar un programa de motivación y desarrollo profesional que asegure la formación continua y óptima de la fuerza laboral.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
35	No se cuenta con instalaciones para que una línea de gas natural abastezca las necesidades de combustible que se requiera para el funcionamiento de los equipos industriales (lavandería, cocina, etc.)	NUEVA INFRAESTRUCTURA
36	El módulo de informes a los usuarios no es suficiente y está retirado de la zona de consultorios.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
37	Deficiente ambientación climática en toda la Consulta Externa. Sistema de ventilación inadecuado, no hay sistema de extracción de aire.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
38	No se cuenta con dispensadores de agua disponibles para los pacientes.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
39	La iluminación en algunas áreas es inadecuada y el sistema eléctrico es obsoleto (tomacorrientes).	NUEVA INFRAESTRUCTURA
40	El llamado y ordenador de colas para la atención de pacientes es por ticket entregado en triaje y el usuario constantemente interrumpe la consulta para preguntar en que número esta la atención, porque no se cuenta con un sistema de circuito cerrado moderno, con pantallas para información.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
41	No todos cuentan con sistema empotrado de los equipos médicos básicos: Otoscopio, Oftalmoscopio, Tensiómetros, Termómetro.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
42	No se cuenta con un sistema de entrega de boletas de pago a los trabajadores de manera efectiva, por lo que se requiere la implementación de un sistema de boleta de pago electrónica.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
43	-Las actividades de consejería, de educación a la gestante y madre lactante no cuentan con un ambiente propio. -La norma establece la implementación de un Consultorio de Lactancia Materna para certificar como Hospital Amigo de la Madre y El Niño.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
44	En la consulta, no se cuenta con una área de prelavado de material quirúrgico y ginecológico usado en la atención de los pacientes	NUEVA INFRAESTRUCTURA
45	Los materiales de limpieza permanecen en los servicios higiénicos (trapeadores, escobas, recogedores, etc.) porque no cuentan con un ambiente adecuado para su almacenamiento y donde pueda realizarse la higiene de los mismos.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
46	Las charlas dirigidas a los pacientes y familiares se realizan en las pequeñas Salas de Espera y no guardan los criterios de flujo de desplazamiento necesarios.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
47	Los procedimientos de Enfermería se realizan en el ambiente de triaje y para los inyectables los pacientes deben acudir al tópico de Emergencia. No se cuenta con un tópico de procedimientos de Enfermería.	NUEVA INFRAESTRUCTURA



E. CHAVEZ

48	Inadecuada ubicación de la Oficina de Comunicaciones, debido a las constantes coordinaciones que se realizan con la Dirección General, atención de autoridades y atención de medios de comunicación. Existe hacinamiento en la Jefatura de la Oficina de Comunicaciones por espacio reducido, no contando con espacios diferenciados necesarios para el desarrollo de las actividades del personal, por lo que se requiere un área adecuado de acuerdo a la normativa vigente.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
49	El tamaño del área de Nutrición Parenteral Total (NPT) es insuficiente para adecuarse a la normatividad	NUEVA INFRAESTRUCTURA
50	Número insuficiente de casilleros para el personal y no se cuenta con vestidores.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
51	-No se cuenta con ambiente para almacenar los insumos médicos y materiales, el Consultorio de Cirugía Pediátrica no cuenta con un área disponible para realizar procedimientos menores, terapia del dolor y tópico de procedimientos, el consultorio de Otorrino también es reducido. -Las muestras de esputo de sintomáticos respiratorios, se recaban en un ambiente que no guarda las medidas de seguridad establecidas en la norma, ni sala de espera de pacientes pediátricos; los servicios higiénicos son insuficientes y no son diferenciados por sexo ni adaptados para personas con discapacidad. -Número insuficiente de consultorios para sub especialidades y salas de procedimientos en Medicina Física y Rehabilitación, Terapia de Lenguaje, Terapia Física Ocupacional, Terapia de Aprendizaje, Hidroterapia, Terapia Auditiva Y Grupales; así como para almacenaje de la ropa limpia y sucia en el área de Consulta Externa.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
52	El ambiente de Farmacotecnia es muy pequeño, no se cuenta con espacio para colocar la cabina horizontal necesaria para efectuar re-dosificación para pacientes pediátricos y no se cuenta con Farmacia de Centro Obstétrico.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
53	No se cuenta con un sistema de indicación de priorización de alertas	NUEVA INFRAESTRUCTURA
54	No se cumple con los estándares determinados por la Norma Técnica de Salud 072 MINSA, no contando con área administrativa, área de sala de espera y admisión para el Servicio de Patología Clínica ni Banco de Sangre. No se cuenta con servicios higiénicos para pacientes y personal, ni cuarto de limpieza, ni vestidores, ni almacén especializado.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
55	El área de toma y recepción de muestras de laboratorio no es adecuada, está en el pasillo de forma modular, requiriendo de 8 a 12 metros, para la atención de gestantes y recién nacidos, siendo necesario además que se cuente al menos con un lavabo.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
56	El servicio de Radiodiagnóstico no cuenta con los equipos mínimos que indica la NTS N° 119-2015/MINSA como equipos de Tomografía, Mamografía y densitómetro para nuestro nivel III-1, solo se realizan rayos x y ecografías. Asimismo, no se cuenta con Resonancia Magnética para asistir la demanda de Infertilidad de Gineco obstetricia	NUEVA INFRAESTRUCTURA
57	No se cuenta con ecógrafo multipropósito con software vascular, para detectar patología cardiovascular en gestante, feto intraútero y niño. Actualmente el servicio de ecocardiografía está tercerizado.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
58	En Diagnóstico por Imágenes, no existe un sistema adecuado de recepción del paciente y no se cuenta con un área administrativa diferenciada, para efectuar consentimientos informados, entrevistas, para los procedimientos, etc.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
59	Sólo se cuenta con un (01) área de almacenamiento de archivos físicos de historias clínicas (activos, pasivos, especiales y defunciones), aunque cada una requiere de un tratamiento de infraestructura especial según norma técnica. En la actualidad la infraestructura constituye un riesgo para la salud de los trabajadores. El mobiliario para almacenamiento de las historias clínicas es insuficiente e inadecuado.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
60	No se cuenta con un sistema contra incendios en las diferentes áreas.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
61	El área de nutrición no cuenta con espacio suficiente para incluir todas las áreas y flujos que exige la normatividad correspondiente, por ejemplo, no se cuenta con área de recepción de la mercadería que ingresa, no se cuenta con almacén.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
62	Nutrición no cuenta con todas las seis cámaras frigoríficas diferenciadas (lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras y otros) que exige la normatividad por no contar con el espacio suficiente, Falta refrigeradora de lácteos y refrigeradora de descongelamiento.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
63	El ambiente de preparación de alimentos para pacientes normales no cuenta con la zonificación exigida en la Norma Técnica de Nutrición, debido a espacio insuficiente. Las zonas periféricas (repostería) requieren mantenimiento (colocación de piso y mayólica hasta la altura normada) y renovación de mobiliario, Requiere renovación del techo con nuevas láminas que impidan el exceso de calor en el área.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
64	El ambiente de nutrición enteral ha quedado reducido para la cantidad de demanda que existe en el hospital, requiere reposición de esterilizadora de 180 vasos, cocina y comprar un refrigerador pequeño (frio bar).	NUEVA INFRAESTRUCTURA
65	Equipos de área de producción requiere sartenes, un horno eléctrico, y mobiliario (mesas de acero quirúrgico) y en Área de dietas, falta un horno pequeño y requiere reposición de una cocina de 6 hornillas y una refrigeradora.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
66	La unidad de endoscopia se encuentra dentro del área de hospitalización, cuando deberían contar con un ambiente aparte, aunque cercano a las áreas críticas y de hospitalización.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
67	La unidad de Endoscopia no cuenta con un área de desinfección de equipos y ambiente de estar para el personal que brinda soporte	NUEVA INFRAESTRUCTURA



68	La Red Informática y software de laboratorio no están diseñados para facilitar la interfase de los equipos automatizados y la implementación al 100% del sistema de código de barras para la toma de muestra.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
69	No se cuenta con cabinas de bioseguridad para procesamiento de los diferentes servicios: virus respiratorios, área de Infertilidad, y es imposible que sean multifuncionales.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
70	El montacargas está malogrado y debe ser repuesto por uno nuevo y moderno y no se cuenta con montacargas para dispensación de alimentos	NUEVA INFRAESTRUCTURA
71	No se cuenta con sistema neumático de transporte de muestras por ductos (sistema de mangas), automatizado hacia el laboratorio.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
72	No se cuenta con un sistema de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
73	En las áreas de Hospitalización, Emergencia, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Central de Esterilización y Cuidados Críticos no se cuenta con una tecnología de ambientación climática para todo el hospital debido a que no se cuenta con sistema de filtro de aire, no hay sistema de recirculación ni extracción de aire con filtros HEPA, las ventanas tienen marco desgastado que impiden su apertura adecuada, dejan pasar el frío porque no cuentan con el sistema de sellado doble para evitarlo y además aislarlo del ruido excesivo. Tampoco impiden que la radiación solar afecte a los pacientes porque las lunas de las ventanas no cuentan con filtro UV y protección para el exceso de iluminación.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
74	Los pacientes quirúrgicos pasan a Hospitalización sin diferenciar la complejidad del cuidado que requiere, adaptándose las salas para las necesidades que tengan los pacientes, porque no se cuenta con áreas para las unidades de cuidados intermedios. Existe pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos que reciben terapia de ventilación asistida permanente (crónicos), los cuales se encuentran distribuidos en diferentes servicios de Hospitalización que no cuentan con el espacio suficiente. La Cirugía Neonatal si bien cuenta con zonas de hospitalización diferenciada, estas no responden a la normativa vigente. De la misma manera el número de camas en el área de Cuidados Intermedios Neonatales es insuficiente para atender a la demanda de la UCI, la cual requiere una relación 3:1. En UCI en general, existe demanda insatisfecha por insuficientes camas de hospitalización para recibir a los pacientes que se estabilizan y requieren ser dados de alta, y las solicitudes de referencia.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
75	No existe sistema de aire comprimido empotrado ni aspiración. El sistema de los puntos de oxígeno empotrado no es funcional actualmente y los balones de oxígeno no cuentan con una fijación adecuada.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
76	El almacenamiento de ropa de cama (sábanas, soleras, frazadas, pijamas, batas de las pacientes, etc.) se realiza en espacios no dispuestos para dicho fin elevándose el riesgo de contaminación y deterioro. Asimismo, no existen ambientes para el acopio de la ropa sucia. Tampoco se cuenta con espacios de almacenamiento para equipos y materiales biomédicos en los servicios de Hospitalización, Emergencia, UCIs y Centro Quirúrgico.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
77	La sala de Emergencia no cuenta con Tópico de Procedimientos Quirúrgicos, los mismos se realizan en el Tópico de Atención, congestionando la atención de otros pacientes y generando hacinamiento que incrementa el riesgo de transmisibilidad de patógenos (nebulización, cirugía, yeso, etc.) sobre todo de aquellos que requieren aislamiento. La Unidad de Trauma Shock es general (Pediatria y Adultos). Tampoco se cuenta con sala de AMEU y los turnos operatorios para la Emergencia son limitados	NUEVA INFRAESTRUCTURA
78	En Emergencia el Consultorio de Atención Rápida es insuficiente. El laboratorio se encuentra alejado y no se cuenta con estacionamiento para las ambulancias. No cuenta con salas de descanso médico, tampoco con ambientes de limpieza de camillas ni de incubadoras.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
79	La higiene y desinfección de camas, incubadoras y equipos se realizan en las salas de los pacientes o en los pasillos porque no se cuenta con espacios (área gris) para dicho fin.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
80	En las salas de Hospitalización, el lavado y descontaminado de instrumental quirúrgico y gineco-obstetrico usados en la atención, se realizan en el tópico, lo cual eleva el riesgo de sobre-contaminación. De igual forma los procedimientos médicos, se realizan en la misma cama de los pacientes por que no se cuenta con ambientes diferenciados para dichas actividades.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
81	Los ventiladores mecánicos y monitores multiparámetros, aspiradores de secreciones y oxímetros de pulso requieren reposición y mantenimiento. No se cuenta con desfibrilador en la sala de Hospitalización de Pediatría y Cirugía Pediátrica. No se cuenta con coches de paro diferenciados para Hospitalización de Cirugía Neonatal y pediátrica y en otros servicios está pendiente su reposición.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
82	En Emergencia no se cuenta con salas de Observación General. En la actualidad funcionan en los tópicos y la URO está separada en la zona de consulta externa, que se encuentra distante.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
83	En las áreas de Emergencia y Hospitalización el sistema de iluminación es insuficiente y es general, no cuenta con iluminación individualizada, con regulación de intensidad y el sistema de recambio de aire no funciona	NUEVA INFRAESTRUCTURA
84	El área Patológica Quirúrgica funciona con doble sistema, SIGHOS y Clipper; Citología funciona con SIGHOS, mientras que Citología Cérvico Uterina, Citogenética y Biología Molecular no está incluida en ningún sistema de reporte del hospital para que sea impreso. Tampoco se cuenta con sistema de reporte de resultados en línea.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
85	Los sistemas informáticos del Servicio de Radiodiagnóstico no son compatibles entre sí ni con los softwares del sector público.	NUEVA INFRAESTRUCTURA



E. CHAVEZ

86	El área específica para los equipos de cómputo y comunicación de la sala de servidores es insuficiente y no está ubicada adecuadamente.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
87	Equipos de cómputo y servidores son inadecuados e insuficientes, porque están discontinuados. Se requiere de dos servidores de producción de alta disponibilidad (almacenamiento de equipos virtuales) y un servidor de almacenamiento en alta disponibilidad (storage).	NUEVA INFRAESTRUCTURA
88	La infraestructura de red a nivel de cableado estructurado es deficiente, no cumple con las normas técnicas vigentes, ni certificación. Ya cumplieron su tiempo de vida útil de operatividad. Además aproximadamente el 40% del cableado de red está comprometido con el sistema eléctrico, deteriorando la eficiencia de su funcionamiento.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
89	El sistema ininterrumpido de energía eléctrica con alta disponibilidad se encuentra inoperativo por más de 5 años. Por lo cual compromete la funcionalidad de los sistemas informáticos a nivel hospitalario.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
90	Los puntos de red de comunicación (ubicados en los gabinetes de pared) que se encuentran conectados a los switches no están certificados, ni cumplen con las normas técnicas peruanas, lo cual produce lentitud, pérdida de información y errores de conectividad, lo que repercute en la eficiencia del sistema. Los switches actuales ya cumplieron hace 7 años su tiempo de vida útil de operatividad. (para garantizar la operatividad se debe contar como mínimo con 10 switches de distribución y 2 de borde)	NUEVA INFRAESTRUCTURA
91	Se cuenta con una central telefónica híbrida con más de 300 puntos telefónicos, que tiene más de 10 años de antigüedad la cual por su insuficiencia tecnológica no permite la escalabilidad, administración y crecimiento a los anexos analógicos y digitales.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
92	El sistema de video vigilancia es insuficiente e ineficiente, toda vez que se cuenta con 50 cámaras de las cuales solo 20 se encuentran operativas, no graban los videos en tiempo real debido a que no se cuenta con una infraestructura centralizada que permita almacenar de manera organizada la información, quedando pendientes por cubrir algunas zonas de alto tránsito de pacientes y empleados que garantice su seguridad. Bioseguridad.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
93	Los equipos inalámbricos de transmisión de datos tienen más de seis años de antigüedad y su tecnología no permite dar cobertura inalámbrica y conectar a usuarios con un adecuado ancho de banda. Actualmente se cuenta con 11 equipos operativos que a su vez son insuficientes para responder a la demanda y además requiere ser reemplazados con nuevas tecnologías de banda y frecuencia.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
94	El espacio y mobiliario del comedor es insuficiente para la atención de 250 raciones (8 mesas albergan a 48 personas). En el servicio de nutrición y dietética la ventilación es inadecuada, requiere aire acondicionado, cafetera, surtidores de 25 litros para el jugo.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
95	La disponibilidad de quirófanos es insuficiente. La atención quirúrgica de las emergencias obstétricas excede la oferta quirúrgica y restringe los turnos operatorios para atender la demanda de emergencias quirúrgicas de Pediatría, Cirugía de Día y los procedimientos que requieren asistencia anestésica, toda vez que no se cuenta con quirófanos solo para las emergencias quirúrgicas. El incremento de la oferta especializada ha generado el incremento de la demanda de turnos operatorios. Los ambientes de Centro Quirúrgico muestran diversos deterioros en su acabado y requiere urgente remodelación para que cumpla con la normativa actual. El número de quirófanos no satisface la demanda de turnos operatorios y la infraestructura no es adecuada a la norma. Los quirófanos no cuentan con sistema de gases empotrados (oxígeno, aire comprimido, etc.) y las instalaciones de gases no están ubicados en forma aérea para mejor distribución del espacio, accesibilidad y uso.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
96	En SOP se cuenta con 2 torres de laparoscopia operativas y una inoperativa; urge su reposición urgente. No se cuenta con equipos diversos: * Laringoscopio de intubación difícil pediátrica, neonatal y adulta. * Visualizador o iluminador de venas. * Ecógrafo portátil DOPPLER para procedimientos invasivos. * Equipamiento para cirugías traumatológicas y neuro quirúrgicas. * Centro de monitoreo para pacientes de recuperación post-anestésica. * Bombas TCI para despertar rápido de pacientes de cirugías ambulatorias.(comodato) * Arco en C para las intervenciones quirúrgicas especializadas y no se puede realizar histeroscopías, por falta de equipamiento.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
97	No se cuenta con ambiente para desinfección de alto nivel de los equipos médicos de endoscopia, ni con espacio para material de reserva estéril.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
98	Sistema de osmosis inverso muy pequeño en central de esterilización.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
99	En Central de Esterilización no se cuenta con lavadora desinfectora para el área de limpieza y desinfección, tampoco con suficientes equipos informáticos para la trazabilidad y validación de los equipos y material estéril, ni carritos de transporte de material.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
100	En Centro Obstétrico no se cuenta con ambientes individuales para que se desarrolle todo el trabajo de parto y que permita la presencia de un familiar, e implementos que faciliten el confort (pelota de goma) y el parto vertical (liana, etc.) y tampoco existe un estar médico.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
101	No se cuenta con estar de obstetras como centro de monitoreo de gestantes en trabajo de parto.	NUEVA INFRAESTRUCTURA



102	La información a familiares de gestantes en trabajo de parto y puerperas inmediatas, se realiza en la sala de espera común. Se requiere un ambiente confortable para dicho fin.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
103	El equipamiento quirúrgico biomédico ya excedió con su tiempo de vida útil (obsoletos). En el quirófano N°4, Recuperación, Material Estéril y Recuperación N°2, no se cuenta con aire acondicionado y/o extractor de aire. Tampoco, se cuenta con un sistema eléctrico de seguridad de apertura (intercomunicador, señores) y el sistema de comunicación interno y externo no satisface las necesidades del Centro Quirúrgico.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
104	No se cuenta con Sala de Reuniones para presentación de casos, docencia e investigación, la misma que debería estar equipada con proyector, equipo multimedia y de computo que responda a la demanda de docencia y capacitación.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
105	El sistema de dispensación de agua es obsoleto, las tuberías no garantizan la idoneidad del agua y los caños no cuentan con sensor eléctrico para evitar contaminación. La infraestructura en general presenta filtraciones de agua y desagüe en diversas zonas de hospitalización y emergencia por el deterioro de la red de agua que no cuenta con regulación de presión y el desagüe que están cerca de las conexiones eléctricas y llevan a la ocurrencia de cortos circuitos en las conexiones eléctricas. Además, las conexiones eléctricas son insuficientes y los tomacorrientes están obsoletos, no tienen las características necesarias para soportar la operación de los equipos médicos modernos. Se requieren entre 9 a 12 tomacorrientes por cama	NUEVA INFRAESTRUCTURA
106	No hay ascensores para el traslado de elementos biocontaminados, se usan los mismos que para personal y pacientes.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
107	Las áreas de apoyo administrativo; Servicio Social, Referencias, otros como Almacén en Emergencia son reducidas. La accesibilidad es inadecuada y el traslado de los pacientes a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Sala de Operaciones (SOP), Centro Obstétrico (CO) y hospitalización es dificultoso	NUEVA INFRAESTRUCTURA
108	No se cuenta con baños para familiares visitantes de los pacientes, personas discapacitadas y diferenciados para pacientes pediátricos.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
109	No se cuenta con suficientes equipos automatizados para realizar el lavado de chatas y los que existen ya superaron su tiempo de vida útil y son completamente obsoletos. En la actualidad las chatas se lavan y descontaminan en los mismos baños destinados al uso de los pacientes.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
110	No existe un sistema de comunicación entre los pacientes y el personal de salud (Timbrado o Central de Monitoreo de Enfermería por circuito cerrado para la vigilancia de pacientes).	NUEVA INFRAESTRUCTURA
111	Las áreas para jefatura de los servicios de hospitalización y otras áreas administrativas son limitadas. Las estaciones de enfermería son de uso múltiple y compartido con personal de estadística, farmacia, médicos y estudiantes que no permite el desarrollo ordenado del trabajo con las historias clínicas, lo cual demanda mayor tiempo para el trabajo y pone en riesgo el quehacer profesional en todos los servicios. y en el servicio de neonatología no existe.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
112	La Infraestructura de Anatomía Patológica cuenta con un área administrativa pequeña e incómoda, especialmente el área de jefatura del servicio. Tampoco se cuenta con área de recepción de muestras de ninguna de las 3 áreas, debiendo el paciente ingresar al laboratorio para entregarlas y recabar sus resultados.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
113	No se cuenta con un área de archivo húmedo de las piezas, donde se mantienen en formol durante un mes, por lo menos, antes de ser desechadas. Por otro lado, por norma exige conservar un respaldo de los tejidos para obtener muestras de las necropsias y esto no es posible, la norma lo exige durante un año. Tampoco se cuenta con área de inmunohistoquímica ni un archivo de tacos de parafina y láminas adecuado para conservar las muestras por 10 años en histopatología y 05 años en citología, según indica la normatividad.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
114	Anatomía Patológica no cuenta con el siguiente equipamiento establecido por la NTS 119-2015/MINSA: * Extractor de gases * Cabinas de bioseguridad para procesamiento en citogenética y macroscopía. * Equipo automatizado para procesamiento, coloración y montaje de las láminas. * Cabina de CO2 * Cabina de flujo laminar * Procesador de tejidos automatizado de circuito cerrado * Sistema de escáner para micro arreglos, sistema PCR, termociclador, cabina PCR, agitador magnético de placas, mini centrífuga, agitador de microtubos, vortex y lavador digital de tubos.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
115	La unidad de Bienestar Fetal (BF) se encuentra en hospitalización, aunque presenta la mayor parte de pacientes ambulatorias. (existe controversia sobre la ubicación entre la necesidad de ubicarse en hospitalización o en un área de procedimientos ambulatorios)	NUEVA INFRAESTRUCTURA
116	-El informe médico a pacientes y familiares, se realiza en los pasillos y no cuenta con privacidad ni comodidad para dicho fin. Lo mismo sucede para las evaluaciones psicológicas pre quirúrgicas que no cuentan con privacidad para consejerías. No se cuenta con un área de juegos y recreación para niños hospitalizados y las que habían debieron ser cerradas por no guardar los criterios de seguridad para los menores. -Tampoco, se cuenta con servicio de alojamiento para el familiar que acompaña al neonato y lactante hospitalizado; y no se cuenta con lactario para puerperas.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
117	No se cuenta con sistema de individualización de camas en las salas de hospitalización con rieles y cortinas, para proteger la privacidad y favorecer el trabajo con cada paciente. Tampoco se cuenta con áreas adecuadas para evaluaciones psicológicas pre quirúrgicas (privacidad para consejerías).	NUEVA INFRAESTRUCTURA



118	No se cuenta con área exclusiva para albergar los equipos y procedimiento para las biopsias de congelación que deben ser inmediatas. Actualmente se efectúan de manera provisional en un pasillo, donde se encuentra el criostato.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
119	La red de telefonía no está interconectada con los usuarios de los servicios asistenciales.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
120	No se cuenta con área de necropsias de adultos y pacientes pediátricos, y los implementos para efectuarlas se retiraron y no se han repuesto por falta de espacio: mesa de necropsias, implementación de agua, desagüe, lavadero, instrumental, etc. Solo se efectúan las necropsias de los fetos y neonatos y lactantes menores de 3 - 4 kg y con dificultades.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
121	No se cuenta con un estar médico en Centro Quirúrgico.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
122	El sistema de intranet desde admisión hasta el archivo de imágenes, es insuficiente y las imágenes van siendo eliminadas.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
123	Los ascensores del hospital son insuficientes y antiguos. No se cuenta con montacargas para manejo de residuos sólidos y ropa contaminada; y se realiza por el mismo ascensor de tránsito de pacientes y personal.	NUEVA INFRAESTRUCTURA
124	No se cuenta con un área para depósito de mobiliarios y equipamiento en condiciones de baja ni para recambio (bidones de agua y balones de oxígeno).	PLANTA DE OXÍGENO
125	La mayoría del equipamiento biomédico y mobiliario clínico se encuentran en mal estado y sobrepasaron su vida útil, se requiere la renovación de los mismos por reposición.	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO
126	No contamos con una atención integral en Reproducción Humana, ya que actualmente solo se cuenta con la Consulta Externa de Infertilidad, mas el diagnóstico y tratamiento para la paciente termina siendo derivado fuera del	REPRODUCCIÓN HUMANA
127	Actualmente, la demanda de neonatos ha aumentado a un 60%, sin embargo no se cuenta con Oferta de Equipamiento adecuado para brindar una adecuada atención el Servicio de Neonatología	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
128	La red de internet no es dedicada para el uso de telemedicina, lo que interfiere en su operación y oportunidad de transmisión. Se requiere contar con una línea dedicada con exclusividad a esta área y/o ampliar la cobertura de velocidad de transmisión	TELEMEDICINA
129	El equipamiento de Telemedicina está próximo a cumplir su vida útil tecnológica. Sin embargo la red de Telemedicina a nivel nacional cuenta con equipamiento básico que no permite la recepción y entrega de calidad de las imágenes	TELEMEDICINA



E. CHAVEZ